

Преобразователь ржавчины Kompozit®

Тип

Готовое к применению безопасное и надежное средство на основе натурального водного дубильного экстракта и пищевых кислот. Без запаха, не содержит органических растворителей и вредных веществ. Хорошо впитывается в поры плотных слоев ржавчины толщиной 50 – 300 мкм и превращает их в стойкий защитный слой комплексных соединений железа. Выравнивает пораженную поверхность и защищает ее от дальнейшей коррозии, улучшает качество лакокрасочного покрытия.

Область применения

Для антикоррозийной защиты и восстановления любых, в особенности труднодоступных стальных поверхностей, в частности, арматуры железобетонных и других строительных стальных конструкций, мостов, шахт, корпусов судов, электро- и автотранспорта, промышленного оборудования, внутренней и внешней поверхности трубопроводов, резервуаров, в частности, с питьевой водой, перед нанесением защитных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход, кг/м²	0,08 – 0,125.
Внешний вид	Непрозрачная коричневая жидкость, допускается небольшой осадок.
Плотность кг/л	1,03
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре, в сухих помещениях, при температуре не ниже 0 °С. Беречь от детей! Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	0,48 кг; 0,98 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от старых покрытий (при необходимости можно использовать Смывку старой краски Kompozit®), загрязнений и рыхлой, отслаивающейся ржавчины при помощи скребка, металлической щетки или специальных насадок; обезжирить ее.
Обработка	Преобразователь тщательно перемешать; перед нанесением распылением желателен отфильтровать. Наносить на поверхность металла сплошным равномерным слоем с помощью щетки, кисти, валика, губки или распылителя. Нанесение возможно при температуре от 0 до +35 °С, но оптимальной является температура от +15 до +20 °С, при которой процесс преобразования ржавчины длится около 2 ч., что сопровождается изменением цвета поверхности до темно-синего. При толщине слоя ржавчины свыше 150 мкм после обработки могут остаться отдельные ржавые точки, в этом случае обработку следует повторить. Не допускать скопления на поверхности излишков преобразователя, при необходимости удалить их влажной губкой или ветошью. <u>После высыхания преобразователя не смывать его водой</u> , при необходимости пылеватые продукты преобразования смести сухой щеткой или тряпкой без увлажнения поверхности. Грунтование и окраску лучше проводить сразу после высыхания преобразователя (не позже, чем через 1 – 2 суток); в этот период обрабатываемую поверхность следует защитить от действия влаги.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
БЕЗОПАСНОСТЬ	При обработке рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду (оставляет трудно выводимые пятна), а при нанесении распылением – очки и респиратор. На средство есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустую тару можно утилизировать как строительный или бытовой мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ДСТУ 4372:2005. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по применению. В связи с разнообразием базовых поверхностей и условий применения, пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.

www.kompozit.ua