



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України
01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел. 293 94 84, 253 73 12, 251 95 33
(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Головного державного санітарного лікаря України



М.П.

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Від " 14 " 11 2002 р.

№ 5.10/40618

Серійна продукція ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)" Торгівельних марок "CERESIT" і "THOMSIT", згідно додатку.

(назва об'єкта експертизи)

1. Для серійного виготовлення будівельних сумішей, які застосовуються при влаштуванні оздоблення, гідроізоляції та підлог в промислових та цивільних будівлях

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. Код ДК ІІІ 26.64.10

(код ДКІІІ, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)", Україна, м.Київ, вул. Освіти, 4 Код ЄДРПОУ 21685172

(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW,

країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

5.

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україні)

6. ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)" Україна, м.Київ, вул. Освіти, 4 Код ЄДРПОУ 21685172

(найменування та реквізити замовника, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

7.

(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника щодо місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

8. За результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи

Серійна продукція ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)" Торгівельних марок "CERESIT" і "THOMSIT", згідно додатку.

(назва об'єкта експертизи)

Відповідає санітарному законодавству України та є безпечною для здоров'я за умов дотримання вимог цього висновку і може бути погоджена і використана за призначенням у сфері застосування.

Відповідальність за дотриманням вимог цього висновку несе
ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)", Україна, м.Київ
(власник, заявник, в'їзник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім : особам.

Термін дії висновку: на термін дії ТУ У В. 2.7-26.6-21685172.002-2002р. "Суміші будівельні".

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпеки для здоров'я людини: ГОСТ 12.1.065-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; ДСН 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць"; Сан ПИП 6027 А-91 "Санітарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производства мебели. Гигиенические требования"; НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України", вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК: пил гіпсу будівельного -6,0 мг/м³; кремнеземвміщуючий пил - 6,0 мг/м³; оксид хрому- 1,0 мг/м³; двоокис титану -10,0 мг/м³; пігмент жовтий залізооксидний - 10,0 мг/м³; пил вуглеводних сполук -10,0 мг/м³; сумарна шитома ефективна активність ІРН не більше 370 Бк/кг.

(за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини /показниками, граничнодопустимими рівнями, тощо/)

На кордоні та при митному оформленні вантажу санітарного контролю за показниками безпеки не потребують.

(за умовами використання/застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо/)

Повинна бути надана інструкція по використанню.

(повинна /не повинна/ бути надана стикетка, інструкція, правила, регламенти тощо)

Експертний підрозділ

Санепідстанція Державного лікувально-оздоровчого управління м.Київ, вул.Заболотного, 15 т.266-55-32
Факс 266-50-06

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 02-03.04/2002-11 від 11 листопада 2002р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

Гкаченко Ва. Ірина Іванівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Експерти:

д.м.н. Рахов І.М.

Гаврильченко О.Г.

Додаток до висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи

Перелік продукції ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (Україна)"

Торгівельних марок "CERESIT" і "THOMSIT"

1	Суміші для закріплення одобрювальних матеріалів	"Ceresit" CM 9; CM 11; CM 14; CM 15; CM 16; CM 19; CM 117; CM 17; CM 18; CU 22; CU 23; CU 26; CT 83; CT 85; CT190, CT21, CT 28. "Thomsit" P 618; P 625; P 630; P 600; P 7500; T 412; T 4400; UK 4000; L 240; K 76; K 172; K 710; K 112; TK 111; K 188e.
2	Суміші для заповнення швів	"Ceresit" CE 31; CE 32; CE 33; CE 34; CE 35; CE 36; CE 37; CE 42; CE 44; CE 47; CE 48.

3	Суміші для анкерування, ремонту та оновлення бетонних та залізобетонних конструкцій	"Ceresit" CX 1; CX 5; CX 15; CD 22; CD 23; CD24; CD 31; CD 32.
4	Суміші для штукатурних робіт	"Ceresit" CT 35; CT 36; CT 137; CT 60; CT 62 ; CT 63; CT 64; CT 177.
5	Суміші для шпаклювання	"Ceresit" CT 27; CT 127; CT 29; CT225; CT 126.
6	Суміші для фарбування, гідрофобізації та імпрегнування основ	"Ceresit" CT 59; CT 49; CF 34; CF 33; CT 44; CT 10; CT 12; CT 13; CT 14; CO 81; CF 41; CT54; CF35.
7	Суміші для влаштування підлог	"Ceresit" CN 70; CN 69; CN 72; CN 76; CN 83; CN 85; "Thomsit" DD, FA 94; SL 85; DX ; EA 99; SE 93; RS 88.
8	Суміші для гідроізоляції	" Ceresit " CR 65; CR 166; BT 26; BT 41; BT 43; CP 71; CP 43; CP 42; CP 44; CP 46; CP 52; CP 53; CP 55; CP 41, CL 51.
9	Доповнюючі матеріали до розчинів	" Ceresit" CC 81; CC 83; CO 84; CT16; CT17;CT18.

Експертний підрозділ

Санепідстанція Державного лікувально-оздоровчого управління м.Київ, вул.Заболотного, 15 т.266-55-32
Факс 266-50-06

(місцезнаходження, телефон, факс, , E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 02-03.04/2022 -п від 11 листопада 2002р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

Гкаченко Валентина Іванівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Експерти:

д.м.н. Рахов Г.М.

Гаврильченко О.Г.

