

# СТ 51

# Ceresit

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Интерьерная акриловая краска СУПЕР

Водно-дисперсионная, устойчивая к мытью краска для внутренних работ (DIN EN ISO 13300 класс 3)

### СВОЙСТВА

- ▶ стойкая к мытью и истиранию (2000 циклов на истирание)
- ▶ матовая
- ▶ высокая степень белизны
- ▶ отличная укрывистость
- ▶ паропроницаемая
- ▶ для стен и потолков

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая краска Ceresit СТ 51 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты и др.) и органическим основаниям (обои, стеклохолст, полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Допускает мытье с использованием бытовых моющих средств. Возможно многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего слоя. Не применять для окраски полов.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений:

- бетон (остаточная влажность не более 3%) – очистить от пыли, грязи и других веществ, снижающих адгезию краски к основанию, нанести адгезионный слой (Ceresit CT 29 + 6% Ceresit CC 81), нанести слой выравнивающей штукатурки Ceresit CT 29, зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225 (для помещений с повышенной влажностью);
- кирпич, цементно-песчаные штукатурки – поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, снижающих адгезию краски к основанию, и прогрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 супер, по необходимости выровнять Ceresit CT 29 и зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225 (для помещений с повышенной влажностью);
- по старой краске – краску максимально удалить механическим путем, поверхность очистить и обработать Ceresit CT 14, зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225 (для помещений с повышенной влажностью);
- декоративные штукатурки: полимерные – вымыть, просушить; полимерцементные – очистить от пыли, грязи, копоти



механическим путем, прогрунтовать Ceresit CT 17 супер, зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225 (для помещений с повышенной влажностью);

- старые цементно-песчаные штукатурки – очистить до прочного слоя, загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по необходимости выровнять CT 29, зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225;
- гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не более 1%) – очистить от пыли, грязи, загрунтовать Ceresit CT 17 супер, зашпаклевать Ceresit CT 126;
- древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру очистить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер;
- поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками, потерявшими сцепление с основанием, – удалить, тщательно промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по необходимости зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225;
- клеевые краски, известковая и меловая побелка, бумага и др. покрытия, растворимые в воде, – удалить полностью, промыть, высушить и загрунтовать Ceresit CT 17 супер, по необходимости зашпаклевать Ceresit CT 126 или Ceresit CT 225;
- старые, потерявшие прочность известковые штукатурки – удалить до прочного основания, обработать грунтовкой Ceresit CT 17 супер, выровнять CT 29 + CO 85 в соотношении 100:1,45, зашпаклевать и окрасить через 72 часа;
- ячеистый бетон – поверхность выровнять Ceresit CT 24 или Ceresit CT 21, окрасить через 7 суток, предварительно прогрунтовав Ceresit CT 17 супер и зашпаклевав;

Henkel

Quality for Professionals

- масляная краска с хорошей адгезией к основанию — очистить, зашкурить, загрунтовать Ceresit CT 17 супер. Трещины в минеральных основаниях заделываются шпаклевкой Ceresit CT 95 или CT 225 + 4% Ceresit CC 83. Если поверхность основания поражена грибами, мхом, то необходимо произвести ее механическую очистку, затем промыть и высушить. Чистую и сухую поверхность обработать средством Ceresit CT 99 перед началом проведения грунтовочных работ.

Увлажнение основания может привести к отслоению, порче покрытия краски, поэтому в помещениях или местах, подверженных длительному воздействию влаги, основание необходимо сначала гидроизолировать.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краска наносится кистью или валиком в 2 слоя. При окрашивании светлых поверхностей (например, древесностружечных плит) достаточно однослойного покрытия. При окрашивании темных, высококонтрастных оснований необходимо окрашивать в 2 слоя. Окрасочные работы всей поверхности, находящейся в одной плоскости, должны проводиться без перерыва методом «мокрое по мокрому». Перерыв в работе или завершение окрашивания рекомендуется производить в местах стыкования поверхностей. В случае необходимости в краску может быть добавлена чистая вода (не более 10%) и тщательно после этого размешана. При нанесении финишного слоя краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха повторный слой может быть нанесен через 4 часа. Не допускается использование ржавеющих емкостей и инструментов. Сразу после работы промыть водой использованный инструмент, после высыхания краска может быть удалена только механическим воздействием или при помощи органических растворителей.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °C до +35 °C и относительной влажности до 80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания краски может измениться.

Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при работе на однородных и больших поверхностях использовать материалы одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника.

Краска при случайном попадании на стеклянные, керамические, деревянные, металлические и каменные поверхности может изменить их цвет, поэтому перед выполнением работ их необходимо защитить от попадания Ceresit CT 51. Во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания краски в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении краски, при работе с ней следует руководствоваться действующими нормативными документами.

При выполнении работ следует избегать нанесения краски на сильно обогреваемые поверхности, например, поверхно-

сти, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей. Свежеокрашенные поверхности необходимо защищать от воздействия воды до полного высыхания краски.

## ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке и в помещениях с температурой от +5 °C до +30 °C — 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Предохранять от замораживания.

## УПАКОВКА

Акриловая краска Ceresit CT 51 фасуется в пластиковые емкости по 4,5 кг (3 л\*), 7,5 кг (5 л\*) и 15 кг (10 л\*).

\*Объем продукта может изменяться в зависимости от температуры продукта и его способности втягивать воздух при перемешивании.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Состав: | водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Цвет: | белый (матовый) |
|-------|-----------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Плотность: | 1,5 кг/л |
|------------|----------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Температура основания при применении: | от +5 °C до +35 °C |
|---------------------------------------|--------------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Нанесение следующего слоя: | через 4 часа |
|----------------------------|--------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Степень перетира: | не более 50 мкм |
|-------------------|-----------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Вязкость: | не менее 2500 МПа • с |
|-----------|-----------------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Массовая доля нелетучих веществ: | не менее 57% |
|----------------------------------|--------------|

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Устойчивость к мокрому истиранию по DIN EN ISO 11998, классификация по DIN EN ISO 13300: | класс 3 (2000 циклов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Расход при однократном нанесении на ровную, подготовленную поверхность: от 0,15 до 0,2 л/м<sup>2</sup>

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006: 2009.

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие краски Ceresit CT 51 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



Build on professional solutions